

Listwa prosta to taka listwa która przy swojej krawędzi posiada min 5mm pow płaskiej. Powierzchnia ta jest wymagana do przyklejenia taśmy piankowej która znajduje się na przewodnicy.



PROSTA




PROSTA



PROSTA



PROSTA



PROSTA



PROSTA


Listwa zaokrąglona jest listwą która od początku swojej krawędzi jest łukiem i wymaga specjalnych przewodnic łukowych, które mają miejsce z taśmą piankową w kształcie łuku.



ZAOKRĄGLONA



ZAOKRĄGLONA



ZAOKRĄGLONA